








Deutsch	English	Français	Italiano	Español	Português	Русский	中文	
Druck-Set – Optionales Zubehör zu Medio-Waagen	Pressure set – Optional accessory for Medio Scales	Ensemble de pression – Accessoire optionnel pour Balances Médio	Set pressometrico – Accessorio opzionale per Bilance Medio	Juego de presión – Accesorio opcional para las Balanzas Medio	Conjunto de pressão – Acessório opcional para as Balanças Medio	Комплект для измерения давления – опциональные принадлежности к весам Medio	压力套件 – Medio Scales 的配件选项	
Umbauanleitung für Medio-Waagen in Druckkraftmesser mit Druck-Set 4.004	Instructions for transformation of Medio Scales into pressure dynamometer with pressure set 4.004	Instructions de transformation des Balances Médio en dynamomètre de pression avec ensemble de pression 4.004	Istruzioni per la conversione delle Bilance Medio in pres-sometro utilizzando il set pressometrico 4.004	Instrucciones para la trans-formación de las Balanzas Medio en un dinamómetro de presión mediante el juego de presión 4.004	Instruções para transformar as Balanças Medio num dinamômetro de pressão com o conjunto de pressão 4.004	Инструкция по преобразованию весов Medio в динамометр при помощи комплекта 4.004 для измерения давления	用压力套件 4.004 将 Medio Scales 改装为压力计的说明	
	<p>1 Führungsring seitlich mit Bügel abziehen.</p> <p>2 Druckstab (aus Federstahl extrahart) mit einer Spitz nach Wahl ausrüsten (Mutter M2 und Schutzkappe geliefert).</p> <p>3 Druckstab in den Deckel der Waage einführen und gut einschrauben. Bei Dauergebrauch, vor der Montage etwas Leim auf das Gewinde geben.</p> <p>4 Hakenschraube in die Nut am Deckel der Waage einhängen und Griff aufschrauben. Vor dem Festziehen, position die Position des Griffes so wählen, dass die Skala in Messlage gut sichtbar bleibt.</p> <p>5 Beispiel: Die Hakenschraube M4 ohne Griff dient zur Befestigung der Waage in Maschinen usw.</p> <p>6 Bei ausschliesslicher Druckanwendung, einfach die untere Aufhängung seitlich aushängen.</p> <p>7 Schleppzeiger für Maximalkraftanzeige pro Messvorgang geliefert (kann die Messgenauigkeit leicht beeinträchtigen). Nur bei Bedarf montieren. Schleppzeiger vor Messvorgang in die Nähe von Null stellen.</p> <p>Druck-Messung</p> <p>8 Den Druckstab nie gegen ein Lebewesen richten. Durch den Einsatz des Druck-Set kann die Messgenauigkeit geringfügig beeinträchtigt werden. Der Druckstab muss immer rechtwinklig zum Messobjekt stehen.</p>	<p>1 Remove the guiding ring with the bow sidewise.</p> <p>2 Equip the pressure rod (stainless steel extra hard) with a top of your choice (nut M2 and protection cap included).</p> <p>3 Insert pressure rod into the top of the scale and screw it in tightly. In the case of permanent use place a drop of glue on the thread before assembly.</p> <p>4 Attach the threaded hook to the groove in the cap of the scale and screw in the handle. Before tightening, position the handle for optimal reading of the scale.</p> <p>5 Example: The threaded hook M4 without handle serves to fix the scale in machines etc.</p> <p>6 If only used for pressure applications, simply unclip the lower suspension sidewise.</p> <p>7 Drag pointer for maximum load indication per measurement included (might slightly influence measurement precision). Install only if needed. Position drag pointer close to zero before measurement.</p> <p>Pressure measurement</p> <p>8 Never direct the pressure rod against anyone. When using the pressure set, the precision of measurement might slightly be affected. The pressure rod must always be at a right angle to the object measured.</p>	<p>1 Dégager l'anneau de guidage latéralement à l'aide de l'anse.</p> <p>2 Munir la tige de pression (Inox extra dur) d'une pointe de votre choix (écrou M2 et capuchon de protection fournis).</p> <p>3 Introduire et bien serrer la tige de pression. En cas d'utilisation permanente, nous recommandons d'appliquer un peu de colle sur le filet avant l'assemblage.</p> <p>4 Attacher la vis à crochet à la rainure du couvercle de la balance et visser la poignée. Avant le serrage, positionner la poignée de façon à permettre une lecture optimale de l'échelle.</p> <p>5 Exemple : la vis à crochet M4 sans poignée permet de fixer la balance à des appareils, etc.</p> <p>6 Lors d'un usage exclusif pour la mesure de pression, déconnecter simplement la suspension inférieure latéralement, qu'alors si vous souhaitez utiliser la balance solo comme pressomètre.</p> <p>7 Aiguille entraînée pour indication de la force maximale par mesure incluse (elle peut légèrement influencer la précision de la mesure). N'installer qu'en cas de besoin. Positionner l'aiguille entraînée près de zéro avant la mesure.</p> <p>Mesure de pression</p> <p>8 Ne jamais diriger la tige de pression contre un être vivant. La précision de mesure peut légèrement diminuer lors de l'utilisation de l'ensemble de pression. La tige de pression doit toujours être perpendiculaire à l'objet mesuré.</p>	<p>1 Sfilare lateralmente l'anello d'orientamento con l'impugnatura.</p> <p>2 Munire l'asta di compressione (acciaio inossidabile extra duro) di un inserto a scelta (dado M2 e cappuccio di protezione incluso).</p> <p>3 Introdurre l'asta di compressione nella bilancia avvitando bene. In caso d'uso permanente applicare un leggero strato di colla sulla filettatura prima dell'assemblaggio.</p> <p>4 Inserire la vite a gancio nella scanalatura sull'estremità superiore della bilancia e avvitare la maniglia. Prima del serraggio, posizionare la maniglia per una ottima lettura della bilancia.</p> <p>5 Esempio: la vite a gancio M4 senza la maniglia serve per il montaggio della bilancia in macchine, ecc.</p> <p>6 Rimuovere semplicemente la sospensione inferiore lateralmente, qualora si volesse utilizzare la bilancia solo come pressometro.</p> <p>7 Cursor per lettura del carico massimo per misurazione incluso (può leggermente influire sulla precisione della misurazione). Montare solo se necessario. Posizionare il cursore vicino allo zero prima della misurazione.</p> <p>Misurazione della pressione</p> <p>8 Non puntare mai l'asta verso persone. L'utilizzo di questo set pressometrico può leggermente influire sulla precisione della misurazione. L'asta di compressione deve essere sempre perpendicolare all'oggetto da misurare.</p>	<p>1 Saque lateralmente el anillo guía con el aro.</p> <p>2 Arme la varilla de compresión (de acero para muelles extraduro) con una punta según elección (terca M2 y capa protectora incluidas).</p> <p>3 Introduzca la varilla de compresión en la balanza y atornille bien. En caso de uso prolongado, aplique antes del montaje algo de cola sobre la rosca.</p> <p>4 Enganche el tornillo con gancho en la muesca de la tapa de la balanza y apriételo bien. Antes de asegurar, elija la posición del asidero de forma que deje bien visible la escala en la posición de medición.</p> <p>5 Introduzir a haste de compressão na balança e aparafusar bem. No caso de uso permanente, antes da montagem aplicar um pouco de cola na rosca.</p> <p>6 Inserir o parafuso do gancho na tampa da balança e apertá-lo. Antes de apertar, escolher a posição da alça de forma que a escala seja visível na posição de medição.</p> <p>7 Ejemplo: el tornillo con gancho M4 sin la pega sirve para fijar la balanza en máquinas, etc.</p> <p>8 Para utilizarla exclusivamente en aplicaciones de presión, simplemente desengate lateralmente a suspensión inferior.</p> <p>Medición de la presión</p> <p>8 Nunca dirigir la varilla de compresión contra un ser vivo. Al usar el juego de presión, puede mermar ligeramente la exactitud de la medida. Montar sólo en caso de necesidad. Posicionar el cursor próximo al cero antes de proceder a la medida.</p>	<p>1 Retirar a asa de guia lateralmente com a ajuda da pega.</p> <p>2 Equipar a ponta da haste de compressão (de aço inoxidável extraduro) com preferir (porca M2 e cobertura de proteção incluídas).</p> <p>3 Vastar a varilla de compresión en la balanza y apretar bien. Antes de utilizar, elegir la posición del mango para que la escala esté bien visible en la posición de medida.</p> <p>4 Enganchar el tornillo con gancho en la rosca de la tapa de la balanza y apretar. Antes de apretar, elegir la posición del mango para que la escala esté bien visible en la posición de medida.</p> <p>5 Exemplo: o parafuso do gancho M4 sem a pega serve para fixar a balança nas máquinas, etc.</p> <p>6 Para utilizarla exclusivamente para a aplicação de pressão, simplesmente desengate lateralmente a suspensão inferior.</p> <p>7 Cursor para indicar a força máxima por medição incluída (a sua utilização poderá influenciar ligeiramente a precisão da medição). Montar só no caso de ser necessário. Posicionar o cursor próximo ao zero antes de proceder à medição.</p> <p>Medição da pressão</p> <p>8 Nunca colocar a haste de compressão na direção das pessoas. A precisão de medição poderá ser ligeiramente menor quando utilizar o conjunto de precisão. A haste de compressão deverá estar sempre num ângulo perpendicular ao objecto que se deseja medir.</p>	<p>1 Снимите направляющее кольцо со скобой.</p> <p>2 Выберите и наверните на кончик стержня из прочной нержавеющей стали (гайка M2 и защитный колпачок входят в комплект поставки).</p> <p>3 Вставьте стержень в весы и заверните его. При длительном использовании нанесите перед сборкой немного клея на резьбу.</p> <p>4 Зашептите крюк с резьбой за канавку в крышке и наверните ручку. Перед затягиванием выберите ее положение так, чтобы при проведении измерений шкала была хорошо видна.</p> <p>5 Пример: крюк с резьбой (M4) без ручки предназначен для крепления весов на машинах и др.</p> <p>6 При использовании только с нажимным стержнем просто снимите нижнюю подвеску.</p> <p>7 Ползунок - указатель максимального усилия при измерении входит в комплект поставки весов. Он может немного влиять на точность измерений. Установливайте его только при необходимости. Перед проведением измерения сдвиньте ползунок к нулю.</p> <p>Измерение давления</p> <p>8 Никогда не направляйте стержень на живые существа. Использование комплекта для измерения давления может незначительно влиять на точность измерений. Стержень должен быть всегда направлен перпендикулярно к измеряемому объекту.</p>	<p>1 用弓形拉环将导向圈从一边卸下。</p> <p>2 将您的选件(M2螺母和保护帽在供货范围内)装在弹簧钢(硬度极高)制的压力杆的尖端。</p> <p>3 将压力杆插入弹簧秤顶盖并拧紧。如果长期使用,安装前请在螺纹处滴上少许胶水。</p> <p>4 将钩形螺钉钉入秤顶盖的凹槽并旋入把柄。在拧紧把柄时,注意不要挡住秤的刻度标记。</p> <p>5 不要把柄的钩形螺钉M4用于将秤固定在机器设备内。</p> <p>6 如果仅用于测压,只要将下面的悬挂配件从边上取下就可。</p> <p>7 在供货范围内的用来显示每个测量过程中最大负荷的极限指示器(会轻微影响测量准确性),只在需要时安装。测量前将极限指示器调到接近零的位置。</p> <p>压力建议</p> <p>8 请不要将压力杆对着人。使用压力套件可轻微影响测量准确性。压力杆必须与测量物一直成直角。</p>

	No.	Unit	Line	Zubehör	Accessories	Accessoires	Accessori	Accesos	Acessórios	Принадлежности	配件					
	3.602	10	Micro Medio	Klammer mit Clip-Öse (click and go) Bereich 10 – 1000 g/ 1 – 10 N	Clamp with eye clip (click and go) range 10 – 1000 g/ 1 – 10 N	Pince avec clip à œillet (click and go) domaine d'application 10 – 1000 g / 1 – 10 N	Morsetto con clip ad occhiello (click and go) campo 10 – 1000 g / 1 – 10 N	Pinza con cáncamo de ojo (click and go) aplicación: 10 – 1000 g/ 1 – 10 N	Gancho com olhal (click and go) para aplicação 10 – 1000 g/ 1 – 10 N	Зажим "крокодил" с крепежным ушком (click and go) диапазон 10 – 1000 г / 1 – 10 Н	带扣环的挂钩 (click and go) 范围 10 – 1000 g / 1 – 10 N					
	3.605	10	Micro Medio	Haken mit Clip-Öse (click and go) Bereich 10 – 2500 g/ 1 – 25 N	Hook with eye clip (click and go) range 10 – 2500 g/ 1 – 25 N	Crochet avec clip à œillet (click and go) domaine d'application 10 – 2500 g / 1 – 25 N	Gancio con clip ad occhiello (click and go) campo 10 – 2500 g / 1 – 25 N	Gancho con cáncamo de ojo (click and go) aplicación: 10 – 2500 g/ 1 – 25 N	Gancho com olhal (click and go) para aplicação 10 – 2500 g/ 1 – 25 N	Крюк с крепежным ушком (click and go) диапазон 10 – 2500 г / 1 – 25 Н	带扣环的挂钩 (click and go) 范围 10 – 2500 g / 1 – 25 N					
	3.613	10	Light Micro Medio	Gewindehaken M3 alle Modelle	Threaded hook M3 all models	Vis à crochet M3 tous les modèles	Vite a gancio M3 tutti i modelli	Gancho de rosca M3 todos los modelos	Gancho rosulado M3 todos os modelos	Крюк с резьбой M3 все модели	螺纹钩 M3 所有型号					
	3.655	5	Light Micro Medio	Vogelwiegekonus Bereich 50 – 600 g	Bird weighing cone range 50 – 600 g	Cône de pesée d'oiseaux domaine d'application 50 – 600 g	Cono per pesatura uccelli campo 50 – 600 g	Cono de pesa de pájaro aplicación: 50 – 600 g	Cone para pesagem para aplicação 50 – 600 g	Конус для взвешивания птиц диапазон 50 – 600 г	锥型称鸟秤 范围 50 – 600 g					
	3.670	10	Light Micro Medio	Teleskop-Schutzrohr alle Modelle	Protective tube all models	Tube de protection télescopique tous les modèles	Tubo di protezione tutti i modelli	Tubo de protección telescópico todos los modelos	Tubo protector todos os modelos	Телескопический защитный футляр все модели	弹簧秤的 合格证 所有型号					
	Z	1	Light Micro Medio Macro	Prüfzertifikat für Federwaagen alle Modelle	Test certificate for spring scales all models	Certificat d'examen pour balances à ressort tous les modèles	Certificato di prova per bilance a molla tutti i modelli	Certificado de prueba para balanzas de resorte todos los modelos	Certificado de teste para dinamômetros todos os modelos	Свидетельство о проверке пружинных весов все модели	压力套件 所有型号					
	4.004	1	Medio	Druck-Set alle Modelle	Pressure set all models	Ensemble de pression tous les modèles	Set pressometrico tutti i modelli	Juego de presión todos los modelos	Conjunto de precisão todos os modelos	Комплект для измерения давления все модели	压力套件 所有型号					
	4.012	10	Medio	Schleppzeiger alle Modelle	Drag pointer all models	Aiguille entraînée tous les modèles	Cursore tutti i modelli	Indicador de seguimiento todos los modelos	Cursor todos os modelos	Ползунок-указатель все модели	极限指示器 所有型号					
	4.042	1	Medio	Starke Klammer mit Clip-Öse (click and go) Bereich 300 – 2500 g/ 3 – 25 N	Strong clamp with eye clip (click and go) range 300 – 2500 g/ 3 – 25 N	Pince forte avec clip à œillet (click and go) domaine d'application 300 – 2500 g / 3 – 25 N	Morsetto robusto con clip ad occhiello (click and go) campo 300 – 2500 g / 3 – 25 N	Pinza fuerte con cáncamo de ojo (click and go) aplicación: 300 – 2500 g/ 3 – 25 N	Gancho forte com olhal (click and go) para aplicação 300 – 2500 g/ 3 – 25 N	Сильный зажим с крепеж- ным ушком (click and go) диапазон 300 – 2500 г / 3 – 25 Н	带有扣环的强力夹 (click and go) 范围 300 – 2500 g / 3 – 25 N					
	4.046	1	Medio	Fadenklemme (click and go) alle Modelle	Yarn clamp (click and go) all models	Serre-fil (click and go) tous les modèles	Morsetto serra filo (click and go) tutti i modelli	Pinza de hilo (click and go) todos los modelos	Aperto da junção (click and go) todos os modelos	Зажим для нити (click and go) все модели	线夹 (click and go) 所有型号					
	4.053	1	Medio	Anschlussbolzen M3 passend zu Haken 3.613 alle Modelle	Bolt M3 fits hook 3.613 all models	Boulon M3 compatible avec crochet 3.613 tous les modèles	Bullone M3 per gancio 3.613 tutti i modelli	Perno de acoplamiento M3 a juego con el gancho 3.613 todos los modelos	Parafuso de ligação M3 ajustável ao gancho 3.613 todos os modelos	Соединительный винт M3 подходит к крюку 3.613 все модели	连接螺栓 M3 适用于挂钩 3.613 所有型号					
Technik und Produktdaten siehe www.pesola.com				Technology and product data on www.pesola.com		Technologie et données du produit sur www.pesola.com		Tecnologia e dati del prodotto sul sito www.pesola.com		Referente a la técnica y los datos del producto, véase www.pesola.com		Para ver a tecnologia e os dados do produto consulte o site www.pesola.com		Устройство и характеристи- ки изделия см. на www.pesola.com		技术和产品数据 见 www.pesola.com